



DIAL THERMOMETER



Operating Instructions



INSTRUMENT OPERATION - Insert the probe into the liquid being measured, the instrument reading will take a few seconds to stabilise.

FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT

Insérer la sonde dans le liquide à mesurer, la lecture prend quelques secondes pour se stabiliser.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Den Sensor in die zu messende Flüssigkeit stecken. Der am Gerät angezeigte Messwert stabilisiert sich nach ein paar Sekunden.

IT - FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

Inserire la sonda nel liquido da misurare. Il dispositivo potrebbe impiegare alcuni secondi per stabilizzare la lettura.

PT - MANUSEAMENTO DO INSTRUMENTO

Introduzir a sonda no líquido a analisar, a leitura do aparelho poderá levar alguns segundos a estabilizar.

ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO

Insertan la punta de prueba en el líquido que es medido, la lectura del instrumento tomarán algunos segundos para estabilizarse.

CALIBRATION ADJUSTMENT - Caution:

Do not adjust unless certain the instrument is out of specification. Compare against a reference thermometer/Ice Bath. Using the spanner, twist the lock-nut whilst holding the dial to correct any error. For further instructions, refer to the **Guilcor** website: guilcor.com.

GUARANTEE - This instrument has a one-year limited guarantee against manufacturing defects. Full details of liability are available at: guilcor.com

Product code

AR005769

AR004872

AR005770

Range

-40 to 70 °C

-10 to 110 °C

0 to 250 °C

Supplied by Guilcor
[www.guilcor.com/ contact@guilcor.com](http://www.guilcor.com/contact@guilcor.com)

